

РУССКИЙ

**DDL-8100e DDL-8100eH
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**




СОДЕРЖАНИЕ

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ.....	1
2. УСТАНОВКА	1
3. УСТАНОВКА КОЖУХА ПРИВОДНОГО РЕМНЯ И СТАНКА ДЛЯ КАРКАСНОЙ НАМОТКИ КА- ТУШЕК.....	2
4. РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ ШВЕЙНОГО КОЛЕНОПОДЪЁМНИКА.....	3
5. УСТАНОВКА ПОДСТАВКИ ДЛЯ НИТОК	3
6. СМАЗКА	4
7. РЕГУЛИРОВКА КОЛИЧЕСТВО МАСЛА (РАЗБРЫЗГИВАНИЕ МАСЛА) В ЧЕЛНОКЕ	5
8. ПРИКРЕПЛЕНИЕ ИГЛЫ.....	6
9. УСТАНОВКА КАТУШКИ В ШПУЛЬНЫЙ КОЛПАЧОК	6
10. РЕГУЛИРОВКА ДЛИНЫ СТЕЖКА.....	7
11. ДАВЛЕНИЕ ПРИЖИМНОЙ ЛАПКИ	7
12. РУЧНОЙ ПОДЪЕМНИК.....	7
13. РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ ПРЕССА	7
14. ПРОДЕВАНИЕ НИТКИ В ГОЛОВНОЙ ЧАСТИ МАШИНЫ.....	8
15. НАТЯЖЕНИЕ НИТКИ.....	8
16. ПРУЖИНА НИТЕПРИТЯГИВАТЕЛЯ	9
17. РЕГУЛИРОВКА ХОДА	9
18. ЗАВИСИМОСТЬ ИГЛЫ ОТ ЧЕЛНОКА	10
19. ВЫСОТА УПОРА ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ СКОРОСТИ ПОДАЧИ	11
20. НАКЛОН УПОРА ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ СКОРОСТИ ПОДАЧИ.....	11
21. РЕГУЛИРОВКА ВРЕМЕНИ ПОДАЧИ.....	12
22. МОТОРНЫЕ ШКИВЫ И ПРИВОДНЫЕ РЕМНИ	12

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	DDL-8100e	DDL-8100eH
Применение	Обычных тканей, легкие материалы и среднетяжелые материалы	Среднетяжелые материалы и Тяжелые материалы
Скорость шитья	Максимальная 4500 стежков /мин	Максимальная 4000 стежков /мин
Длина стежка	5 mm	
Игла	DB x 1 #9 до #18	DB x 1 #20 до #23
Подъем прижимной лапки (швейным коленоподъемником)	10 mm (standard) 13 mm (Max.)	
Смазочное масло	Масло JUKI MACHINE OIL No. 7	
Уровень	- Уровень звукового давления при эквивалентном непрерывном излучении (L_{PA} (линейный усилитель мощности)) на автоматизированном рабочем месте : Уровень шума по шкале А 80 децибел; (Включает $K_{PA} = 2,5$ децибел); согласно ISO (Международной Организации по Стандартизации) 10821-C.6.2 - ISO 11204 GR2 при 4200 sti/min.	

2. УСТАНОВКА



(1) Установка масляного поддона


- 1) Нижний кожух должен опираться на четыре угла паза машинного стола.
- 2) Закрепите две резиновые опоры **1** для поддержки головки со стороны рабочего места **A** на расширенной части стола, забивая гвозди **2**. Закрепите две амортизирующие резиновые опоры **3** на шарнирной стороне **B**, используя клей на резиновой основе. Затем установите масляный поддон **4**.
- 3) Подгоните шарнир **1** под отверстие в станине машины и головную часть швейной машины к шарниру резинового стола **2** перед размещением головной части машины на прокладках **3** на четырех углах.

3. УСТАНОВКА КОЖУХА ПРИВОДНОГО РЕМНЯ И СТАНКА ДЛЯ КАРКАСНОЙ НАМОТКИ КАТУШЕК



Предупреждение:

Выключите электропитание перед началом работы, чтобы предотвратить несчастные случаи, вызванные неожиданным запуском швейной машины.



(1) Процесс установки



- 1) Просверлите четыре направляющие отверстия **A**, **B**, **C** и **D** для шурупов в столе.
- 2) Вставьте подпорку **1** кожуха приводного ремня в резьбовое отверстие в кронштейне.
- 3) Пропустите маховик через отверстие в кожухе приводного ремня **A** **3**, затем установите маховик на кронштейне. В это время Вы можете легко установить маховик, сзади маховика по диагонали наклоняя кожух приводного ремня **A** **3** как показано на рисунке.
- 4) Установите кожух приводного ремня **B** **2** на направляющих отверстиях **C** и **D**.
- 5) Зафиксируйте кожух приводного ремня **A** **3** на кронштейне, используя винты **4**, **5** и шайбу **6**. В это время, затяните винт **4** с вращающим моментом 300 Н · см и винт **5** с вращающим моментом 250 Н · см. Если Вы затяните еще эти винты, то состояние безопасности кожуха приводного ремня не изменится.
- 6) Прикрепите заглушку **7** к кожуху приводного ремня **A**.
- 7) Перемещайте кожух приводного ремня **B** **2** назад, пока резиновая часть кожуха приводного ремня **B** **2** не придет в соприкосновение с кожухом приводного ремня **A** **3**. Затем переместите кожух приводного ремня **B** дальше в том же самом направлении на 0,5 - 1 мм. Теперь зафиксируйте кожух приводного ремня **B** в данном положении, используя шурупы и шайбы.
- 8) Установите станок для каркасной намотки катушек **8** в направляющих отверстиях **A** и **B**, используя шурупы и шайбы.

4. РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ ШВЕЙНОГО КОЛЕНОПОДЪЁМНИКА




Предупреждение:

Выключите электропитание перед началом работы, чтобы предотвратить несчастные случаи, вызванные неожиданным запуском швейной машины.



- 1) Стандартная высота прижимной лапки, поднятой с помощью швейного коленоподъёмника, увеличится до 10 мм.
- 2) Вы можете регулировать подъем прижимной лапки, увеличивая его до 15 мм, используя регулировочный винт **1** швейного коленоподъёмника.
- 3) Когда Вы отрегулировали подъемник прижимной лапки более чем 10 мм, убедитесь что нижний конец игольницы **2** в его самом нижнем положении не бьет по прижимной лапке **3**.

5. УСТАНОВКА ПОДСТАВКИ ДЛЯ НИТОК




- 1) Соберите блок подставки для ниток и вставьте его в отверстие в столе швейной машины.
- 2) Затяните контргайку **1** так, чтобы зафиксировать подставку для нити.
- 3) Для прокладки проводки пропустите шнур питания через штырь опоры катушки **2**.

6. СМАЗКА



Предупреждение:


Выключите электропитание перед началом работы, чтобы предотвратить несчастные случаи, вызванные неожиданным запуском швейной машины.



(1) Информация о смазывании

- 1) Заполните масляный поддон ① маслом JUKI New Defrix № 1 до отметки «HIGH» (высокий) ④.
- 2) Когда уровень масла станет ниже отметки «LOW» (низкий) ③, пополните масляный поддон указанным маслом.
- 3) Когда Вы будете работать на машине после смазывания, Вы увидите плещащуюся масло через масляное смотровое окошко ②, если смазывание будет правильным.

1. Перед работой на новой швейной машине или на машине, которой долго не пользовались, установите носик на 3 000 об/мин до 3 500 об/мин или менее.
2. Когда машина непрерывно используется на низкой скорости (2000 стежков /мин или меньше), дайте машине поработать в холостом режиме на высокой скорости (4000 стежков /мин или больше) в течение приблизительно 5 минут один раз в неделю. Используйте чистое масло и когда масло становится грязной, замените его чистым маслом как можно скорее.
Если Вы продолжите использовать машину с грязной маслом, могут возникнуть проблемы.



(2) Отрегулируйте количество масла, подаваемого на части фронтальной пластиинки

- 1) Отрегулируйте количество масла, подаваемого на нитепрятгиватель и коленчатый рычаг игольницы ②, поворачивая регулировочный штифт ①.
- 2) Минимальное количество масла достигается, когда маркерная точка ④ приближается к коленчатому рычагу игольницы ②, когда поворачиваете регулировочный штифт в направлении ③.
- 3) Максимальное количество масла достигается, когда маркерная точка ④ располагается напротив коленчатого рычага игольницы, когда поворачиваете регулировочный штифт в направлении ⑤.

7. РЕГУЛИРОВКА КОЛИЧЕСТВА МАСЛА (РАЗБРЫЗГИВАНИЕ МАСЛА) В ЧЕЛНОКЕ




Предупреждение:

Будьте чрезвычайно осторожными при работе на швейной машине, начиная с проверки количества масла, которое проверяется при вращении челнока с высокой скоростью.

- ① Бумага, подтверждающая количество масла (разбрызгивание масла)



- ② Положение для подтверждения количества масла (разбрызгивание масла)




* Используйте любую доступную бумагу, независимо от материала.

* Положите бумага для подтверждения количества масла (масляные брызги) под челноком.

* Выполняя процедуру, описанную ниже в 2, удалите подвижную пластину и соблюдайте чрезвычайную осторожность, чтобы Ваши пальцы не касались челнока.

- 1) Если швейная машина не была достаточно разогрета для работы, дайте швейной машине поработать в холостом режиме приблизительно в течение трех минут (умеренная прерывистая работа).
- 2) Поместите бумагу, подтверждающую количество масла (разбрызгивание масла) под челнок, в то время как швейная машина работает.
- 3) Убедитесь в том, что уровень масла в масляном резервуаре находится в пределах между «HIGH» и «LOW».
- 4) Подтверждение количества масла должно быть выполнено за пять секунд. (Проверьте период времени по часам).

■ Пример, показывающий соответствующее количество масла




1) Количество масла, показанной в примерах слева, должно быть точно отрегулировано в соответствии с процессом шитья.

Необходимо точно отрегулировать количество масла в соответствии с процессом шитья. Однако не увеличивайте (не уменьшайте) количество масла в челноке чрезмерно. (Если масла слишком мало, челнок будет зажат (челнок перегреется), если масла слишком много, швейное изделие может быть запятнано маслом.)

2) Проверяйте количество масла (разбрызгивание масла) три раза (на трех листах бумаги) и при необходимости отрегулируйте его до неизменного состояния.

■ Регулировка количества масла (масляные пятна) в челноке




- 1) Поворачивая винт, регулирующий количество масла, установленный на передней втулке ведущей оси челнока, в направлении "+" (в направлении **A**) увеличите количество масла (масляные пятна) в челноке, а поворачивая в направлении "-" (в направлении **B**) уменьшите его.
- 2) После того, как количество масла в челноке будет должным образом отрегулировано с помощью винта, регулирующий количество масла, дайте машине поработать в холостом режиме в течение приблизительно 30 секунд, чтобы проверить количество масла в челноке.

8. ПРИКРЕПЛЕНИЕ ИГЛЫ



Предупреждение:


Выключите электропитание перед началом работы, чтобы предотвратить несчастные случаи, вызванные неожиданным запуском швейной машины.



Должна использоваться игла DBx1. Используйте иглу в соответствии с толщиной ткани и видом материала.


- 1) Поворачивайте маховик до тех пор, пока игольница не достигает самой высокой точки своего хода.
- 2) Ослабьте винт **2** и держите иглу **1**, направив ее зубчатую часть **A** строго направо в направлении **B**.
- 3) Вставляйте иглу полностью в отверстие в игольнице в направлении, указанном стрелкой, пока не достигните конца отверстия.
- 4) Надежно затяните винт **2**.
- 5) Убедитесь, что длинный желобок **C** иглы, смотрит строго налево в направлении **D**.

9. УСТАНОВКА КАТУШКИ В ШПУЛЬНЫЙ КОЛПАЧОК



- 1) Установите катушку в шпульный колпачок так, чтобы направление намотки нитки было против часовой стрелки.
- 2) Пропустите нитку через разрез для нитки **A** и натяните нитку в направлении **C**. При этом нитка пройдет под пружиной растяжения и выйдет из паза **B**.
- 3) Убедитесь, что катушка вращается в направлении стрелки при натяжении нитки.

10. РЕГУЛИРОВКА ДЛИНЫ СТЕЖКА




- Поверните циферблатный регулятор длины стежка ① в направлении стрелки и совместите желательный номер с точечной меткой ② на консоли машины.
- Калибровка циферблатного регулятора дается в миллиметрах.
- Когда Вы хотите уменьшить длину стежка, поверните циферблатный регулятор длины стежка ① в направлении стрелки, нажимая при этом рычаг подачи ②.

11. ДАВЛЕНИЕ ПРИЖИМНОЙ ЛАПКИ




Предупреждение:

Выключите электропитание перед началом работы, чтобы предотвратить несчастные случаи, вызванные неожиданным запуском швейной машины.



- Ослабьте гайку ②. Поворачивая регулятор прижимной пружины ① по часовой стрелке (в направлении ②), увеличьте давление прижимной лапки.
- Поворачивая регулятор прижимной пружины против часовой стрелки (в направлении ③), уменьшите ее давление.
- После регулировки затяните гайку ②.
- Для обычных тканей стандартная высота С регулятора пружины прижимной лапки составляет 29 - 32 мм (39,2 Н). (68,6 Н для DDL-8100eH)

12. РУЧНОЙ ПОДЪЕМНИК




- Чтобы остановить машину с поднятой прижимной лапкой, поверните ручной подъемник ① в направлении ②.
- Прижимная лапка поднимется приблизительно на 5,5 мм и остановится. Прижимная лапка вернется к своему исходному положению, когда повернете ручной подъемник вниз в направлении ③.
- Используя коленный подъемник, Вы можете поднять прижимную лапку на стандартную высоту - приблизительно на 10 мм и на максимальную высоту - приблизительно на 13 мм.

13. РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ ПРЕССА



Предупреждение:

Выключите электропитание перед началом работы, чтобы предотвратить несчастные случаи, вызванные неожиданным запуском швейной машины.




- Ослабьте установочный винт ①, и отрегулируйте высоту пресса или угол прижимной лапки.
- После регулирования, надежно затяните установочный винт ①.

14. ПРОДЕВАНИЕ НИТКИ В ГОЛОВНОЙ ЧАСТИ МАШИНЫ




Предупреждение:

Выключите электропитание перед началом работы, чтобы предотвратить несчастные случаи, вызванные неожиданным запуском швейной машины.



15. НАТЯЖЕНИЕ НИТКИ




(1) Регулировка натяжения нити

- Поверните гайку натяжения нити ① по часовой стрелке (в направлении А), чтобы увеличить его или против часовой стрелки (в направлении В), чтобы уменьшить натяжения игольной нити.

(2) Регулировка натяжения нити в шпульке

- Поверните винт натяжения нити ② по часовой стрелке (в направлении С), чтобы увеличить, - или против часовой стрелки, (в направлении Д), чтобы уменьшить натяжение нити в шпульке.

16. ПРУЖИНА НИТЕПРИТЯГИВАТЕЛЯ



(1) Регулировка ход пружины нитепрятягивателя ①

- 1) Ослабьте установочный винт ②.
- 2) Поверните регулятор натяжения ③ по часовой стрелке (в направлении А) – ход нитепрятягательной пружины увеличивается, а регулятор ③ повернете против часовой стрелки (в направлении В) – ход уменьшится.

(2) Регулировка давления пружины нитепрятягивателя ①


- 1) Ослабьте установочный винт ② и перемещайте натяжение нитки (сборка) ⑤.
- 2) Ослабьте установочный винт натягивающего зажима ④.
- 3) Поверните регулятор натяжения ③ по часовой стрелке (в направлении А) – давление увеличивается, а регулятор повернете ③ против часовой стрелки (в направлении В) – давление уменьшится.

17. РЕГУЛИРОВКА ХОДА



Предупреждение:

Выключите электропитание перед началом работы, чтобы предотвратить несчастные случаи, вызванные неожиданным запуском швейной машины.




- 1) При шитье тяжелых материалов сместите нитенаправитель ① влево (в направлении А), чтобы увеличить длину нитки, вытягиваемой нитепрятягивателем.
- 2) При шитье легких материалов сместите нитенаправитель ① вправо (в направлении В), чтобы уменьшить длину нитки, вытягиваемой нитепрятягивателем.
- 3) Нормальное состояние нитенаправителя :
Разметочная линия С на нитенаправителе ① совмещается (выстраивается в одну линию) с центром установочного винта.

18. ЗАВИСИМОСТЬ ИГЛЫ ОТ ЧЕЛНОКА



Предупреждение:

Выключите электропитание перед началом работы, чтобы предотвратить несчастные случаи, вызванные неожиданным запуском швейной машины.



(1) Отрегулируйте синхронизацию между иглой и челноком, следующим образом :

- 1) Поверните маховик к игольнице вниз к самой низкой точке ее хода и ослабьте установочный винт ①.

(Отрегулируйте высоту игольницы.)

- 2) [Для игл DB : риска]

Совместите риску A на игольнице ② с нижним концом нижней втулки игольницы ③, затем затяните установочный винт ①.

(Отрегулируйте положение челнока a)

- 3) [Для игл DB : риска]

Ослабьте два установочных винта челнока, переведите маховик в режим нормального вращения и выровняйте линию отметки B на поднимающемся игловодителе ② с нижним краем нижней втулки игловодителя ③.

- 4) В этом положении установите носик челнока ⑤ на уровне центра игры ④. Обеспечьте зазор от 0.04 до 0.1 мм (DDL-8100eH:0.06 до 0.12 мм)(справочная величина) между иглой и челноком, затем надежно затяните три установочных винта челнока.




Предостережение
Если зазор между острием лезвия челнока и иглой является меньше установленной величины, острие лезвия челнока будет повреждено. Если зазор будет большим, стежок будет пропущен.

19. ВЫСОТА УПОРА ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ СКОРОСТИ ПОДАЧИ




Предупреждение:

Выключите электропитание перед началом работы, чтобы предотвратить несчастные случаи, вызванные неожиданным запуском швейной машины.



- 1) Упор для изменения скорости подачи отрегулирован на заводе так, чтобы он выступал над поверхностью игольной пластиинки на 0,75 мм – 0,85 мм (0,95 мм – 1,05 мм для DDL-8100eH).
2) Если упор для изменения скорости подачи выдается слишком сильно, может происходить сморщивание при шитье легких тканей.
(Рекомендуемая величина выступа: 0,7 мм - 0,8 мм)
3) Чтобы отрегулировать высоту упора для изменения скорости подачи:
 - ① Ослабьте винт ② коленчатого рычага ①.
 - ② Переместите пруток вверх или вниз для выполнения регулировки.
 - ③ Надежно затяните винт ②.




20. НАКЛОН УПОРА ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ СКОРОСТИ ПОДАЧИ




Предупреждение:

Выключите электропитание перед началом работы, чтобы предотвратить несчастные случаи, вызванные неожиданным запуском швейной машины.



- 1) Стандартный наклон (горизонтальный) упора для изменения скорости подачи, получается, когда маркерная точка **A** на оси прутка совмещается с маркерной точкой **B** на балансире подачи **1** (DDL-8100eH, маркерная точка **B** наклоняет вперед ось балансира подачи до 90°, как стандартное положение).
- 2) Чтобы наклонить упор для изменения скорости подачи вперед и вверх, чтобы предотвратить сморщивание ткани, ослабьте установочный винт, и поверните ось прутка на 90° в направлении стрелки, используя отвертку.
- 3) Чтобы наклонить упор для изменения скорости подачи вперед и вниз, чтобы предотвратить неровную подачу ткани, поверните ось прутка на 90° в противоположном направлении от стрелки.
(Стандартный наклон для DDL-8100eH.)




21. РЕГУЛИРОВКА ВРЕМЕНИ ПОДАЧИ



Предупреждение:

Выключите электропитание перед началом работы, чтобы предотвратить несчастные случаи, вызванные неожиданным запуском швейной машины.



- 1) Ослабьте винты **②** и **③** в эксцентриковом кулачке подачи **①**, переместите эксцентриковый кулачок подачи в направлении стрелки или в направлении противоположном стрелке и твердо затяните винты.
- 2) Для стандартного регулировки, отрегулируйтесь так, чтобы главная поверхность упора для изменения скорости подачи и верхний край ушка иглы были на одном уровне с верхней поверхностью игольной пластинки, когда упор для изменения скорости подачи опускается ниже игольной пластинки.
- 3) Чтобы ускорить время подачи, чтобы предотвратить неровную подачу ткани, переместите эксцентриковый кулачок подачи в направлении стрелки.
- 4) Чтобы замедлить время подачи, чтобы увеличить плотность стежка, переместите эксцентриковый кулачок подачи в противоположное от стрелки направление.



Не перемещайте эксцентриковый кулачок подачи слишком далеко, иначе игла может сломаться.

22. МОТОРНЫЕ ШКИВЫ И ПРИВОДНЫЕ РЕМНИ

- 1) Электромотор с встроенной сцепной муфтой мощностью 400Вт (1/2 л. с.) используется в качестве стандартного мотора.
- 2) Должен использоваться клиновой ремень М типа.
- 3) Соотношения между моторными шкивами, длинами приводного ремня и скоростями шитья показываются в следующей таблице:

Внешний диаметр моторного шкива (мм)	Номер детали моторного шкива	Скорость шитья (стежков /мин)		Длина приводного ремня	Номер детали приводного ремня
		50 Hz	60 Hz		
110	MTKP0105000	4,440	-	1092 mm (43")	MTJVM004300
105	MTKP0100000	4,250	-		
100	MTKP0095000	4,000	-		
95	MTKP0090000	3,820	-		
90	MTKP0085000	3,610	4,320		
85	MTKP0080000	3,390	4,000		
80	MTKP0075000	3,160	3,790		
75	MTKP0070000	2,950	3,520		
70	MTKP0065000	2,740	3,260		

* Эффективный диаметр моторного шкива эквивалентен внешнему диаметру минус 5 мм.

* Мотор должен вращаться против часовой стрелки, если наблюдать со стороны маховика. Не допускайте вращения мотора в обратном направлении.